

Vk79 – Berlin Germany

e-mail: info@vk79.de

post: Juergen Dittrich, Pankgrafenstr. 15, D-13125 Berlin


Deutscher Uniformstiefel

- Anleitung zum Maßnehmen -

1. Ballenumfang


Gemessen wird der Umfang des breitesten Teils des Fußes. Das Maßband wird hierzu locker um den Fuß gelegt.

Merke: Die Maße werden über einer Socke und nicht am nackten Fuß abgenommen.



2. Ristumfang


Der Umfang wird entsprechend der Abbildung gemessen. Das Maßband ist locker um den Fuß zu legen.



3. Fersenumfang


Zu messen ist der Umfang der Ferse gemäß Abbildung. Das Maßband liegt locker um den Fuß.

Merke: Der Umfang der Ferse kann nicht größer sein als der Waden- oder der Schaftumfang. Ansonsten paßt der Fuß nicht in den Stiefel.




4. Knöchelumfang

Gemessen wird der Umfang des Knöchels gemäß Abbildung.




5. Wadenumfang

Der Umfang der Wade muß im Stehen gemessen werden. Das Bandmaß entsprechend der Abbildung locker anlegen und den Umfang ablesen.




6. Schaftumfang

Gemessen wird der Umfang des Schaftes. Merke: Der Wert sollte maximal 2cm größer sein als der Wadenumfang.



7. Wadenhöhe

Gemessen wird der Abstand zwischen dem dicksten Punkt der Wade und dem Fußende auf der Innenseite des Unterschenkels.






vk79.com
Berlin - Germany


8. Schafthöhe

Dieses Maß gibt die Wunschhöhe des Uniformstiefels an. Gemessen wird auf der Innenseite des Unterschenkels.



9. Sohlenbreite

Der Fuß wird mit einer Socke bekleidet auf ein Blatt Papier gestellt und dessen Konturen abgemalt. Gemessen wird entsprechend der Abbildung die Breite der Fußsohle.



10. Sohlenlänge

Von dem Konturenbild des Fußes wird die Länge der Fußsohle entsprechend der Abbildung gemessen.

